


- 1) Initialisation de 5s
 - 2) Mise en pression (gonflage du brassard avec $C_p=0V$) pendant 15s
 - 3) Mesure d'environ 40s grâce au signal C_V
 - 4) Affichage des mesures




OU

1-Phase d'initialisation: 5s

2-Mise en pression du brassard: 5s

3-Mesure de la pression systolique, diastolique et pulsations: 12s

4-Affichage des mesures: jusqu'à appui sur Bp



???